




ZESTAWIENIE DRZWI DO WYMIANY

| oznaczenie<br>na rysunkach: | DRZWI  |   |   |
|-----------------------------|--|---|---|
|                             | D1   | D2  | D3  |
| SCHEMAT                     |   |  |  |
|                             | Sz<br>180  | 290   | 100   |
|                             | H<br>270   | 270   | 210   |
|                             | ilość szt.<br>NADZIEMIE<br>2   | 1   |   |
|                             | PIWNICE  |   | 2   |
|                             | RAZEM  | 1   | 2   |
| uwagi:                      | DRZWI Z PROFILU ALUMINIOWYCH<br>W KOLORZE ZGODNYM Z KOLORYSTYKĄ ELEWACJI<br>Z PRZEKŁADKĄ TERMICZNĄ SZKŁONE<br>SZYBAMI BEZPIECZNYMI P2<br>WYMIARY DRZWI NALEŻY SKORYGOWAĆ<br>W TRAKCIE PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH<br>DRZWI NALEŻY WYPOSAŻYĆ W POCHWYTY, OKUCIA<br>ANTIPIANICZNE I SAMODOMYKACZE |   |   |

- UWAGI !
- Widok od strony zewnętrznej elewacji.
  - Przed wykonaniem drzwi wymiary  
sprawdzić w naturze.

|             |   |  |  |   |  |
|-------------|---|--|--|---|--|
| TEMAT:      | Projekt budowlano–wykonawczy termomodernizacji<br>budynku Przzychodni Rejonowej w Drzewicy,<br>ul. Słowcwa 27<br>Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej<br>w Nowym Mieście nad Pilicą<br>ul. Tomaszowska 43 26–420 Nowe Miasto nad Pilicą |  |  | Ekofabryka Doradztwo<br>w Ochronie Środowiska<br>Jacek Mironczuk<br>ul. Marysińska 96/38<br>91–850 Łódź |  |
| OPRACOWAŁ:  | inż. arch. Włodzimierz Bartczak<br>200/78/WML   |  |  | DATA: wrzesień 2009 r.  |  |
|             |   |  |  | BRANŻA: architektoniczna  |  |
| WSPÓŁPRACA: | mgr inż. Jacek Mironczuk  |  |  | SKALA: 1:100  |  |
| RYSUJEK:    | Zestawienie stolarki drzwiowej do wymiany   |  |  | RYŚ. NR 5   |  |